




Revisione Carrozzeria

SCHEDA PER LA REVISIONE DELLA CARROZZERIA

**REVISIONE COMPLETA
BONUS RIPARATIVO**



Veicolo: ALFA ROMEO GIULIA 2.2 turbo diesel

Targa: XY 000 ZM

Proprietario: Sig. Antonio Tarrinni

Logo, Denominazione e Sede della Carrozzeria

SCHEDA PER LA REVISIONE DELLA CARROZZERIA

REVISIONE COMPLETA N° _____
BONUS RIPARATIVO

Tipo di veicolo: _____

Marca: _____

Modello: _____

Targa: _____

Chilometraggio _____

Anno di Immatricolazione _____

Colore Carrozzeria: _____

Proprietario: _____

Residente a _____

Via _____

Tel _____ Email _____

TIPO DI REVISIONE: REVISIONE COMPLETA

BONUS CONTRATTUALE (15%): _____

Data Revisione _____

Data Revisioni Precedenti _____

FOTO DEL VEICOLO



QUADRO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL BONUS RIPARATIVO

FARI: ripristino lucentezza.

FANALI POSTERIORI: ripristino lucentezza.

PARAURTI ANTERIORE: ripristino, riallineamento, verniciatura e lucidatura per danni e crepe di lieve entità.

PARAURTI POSTERIORE: ripristino, riallineamento, verniciatura e lucidatura per danni e crepe di lieve entità.

COFANO ANTERIORE: ripristino e lucidatura (riparazioni a freddo per bolli e graffi causati da urti di lieve entità).

COFANO/PORTELLONE POSTERIORE: ripristino e lucidatura (riparazioni a freddo per bolli e graffi causati da urti di lieve entità).

COFANO ANTERIORE: controllo allineamento.

COFANO/PORTELLONE: controllo allineamento.

FIANCATE: ripristino e lucidatura (riparazioni a freddo per bolli e graffi di lieve entità dovuti a sportellate ed altri piccoli urti).

CONTROLLO PORTIERE: registrazione apertura e lubrificazione cerniere.

CONTROLLO SERRATURE PORTIERE: funzionamento (apribili in caso di incidente).

CONTROLLO SERRATURE COFANO ANT E POST: funzionamento (che non si aprano in marcia)

CONTROLLO PISTONCINI SORREGGI-COFANO: usura (cofano motore e bagagliaio).

CONTROLLO GANCI/PERNI DI FISSAGGIO: spoiler, specchietti, modanature ed accessori sporgenti dalla carrozzeria, ecc.

CONTROLLO SEDILI: scorrimento nelle guide e fissaggio al pianale.

CONTROLLO MARTELLETTO: presenza nell'abitacolo per rottura cristalli dall'interno, in caso di emergenza.

TETTO DELLA CARROZZERIA: ripristino e lucidatura (riparazioni a freddo per bolli e graffi causati da urti di lieve entità).

CONTROLLO SOTTOTELAIO: ispezione dello stato strutturale.

CERCHI RUOTA: pulizia e lucidatura.

ASSETTO RUOTE: convergenza.

QUADRO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE EFFETTUATI

RIPARAZIONI INCLUSE NEL BONUS RIPARATIVO

REVISIONE COMPLETA N° _____

Il presente elenco riporta le riparazioni incluse nel bonus riparativo, riscattate dal proprietario del veicolo, nella effettuazione dell'ultima revisione completa. In esso sono riportati, nei dettagli, le foto ed i costi delle singole riparazioni, e l'importo residuo del bonus riparativo a fine lavori. Al Perito spetta il compito di fotografare i danni, le fasi stesse delle riparazioni e i lavori ultimati, asseverando altresì la qualità delle riparazioni effettuate dal Carroziere-riparatore in conformità e nel rispetto delle Linee Guida, la cui osservanza garantisce che le stesse risultino a Regola d'arte. La Revisione Completa include anche la effettuazione della Revisione Standard.

RIPARAZIONI EFFETTUATE COL RISCATTO DEL BONUS RIPARATIVO

Ripristino Lucentezza fari

Ripristino Lucentezza fanali posteriori

Paraurti anteriore: ripristino, riallineamento

Verniciatura e lucidatura per crepe di lieve entità

Controllo martinetti sorreggi-cofano (motore e bagagliaio)

Foto e Costi degli interventi effettuati

Valore Bonus contrattuale (15% sul seennio): 1.000,00 euro

Valore del Bonus Riscattato: 900,00 euro

Valore Bonus residuo a fine lavori: 100,00 euro

Con la Revisione Completa si effettua anche la Revisione Standard, dunque vanno compilate e rilasciate due schede.

QUADRO DEGLI INTERVENTI EXTRABONUS EFFETTUATI

RIPARAZIONI EFFETTUATE A RICHIESTA DEL CLIENTE NON INCLUSE NEL BONUS RIPARATIVO

Riparazione ammaccatura portiera posteriore destra e passaruota posteriore destro

Foto e Costo dell'intervento effettuato

Esito Revisione Completa della Carrozzeria

Autoveicolo idoneo alla Circolazione _____

Autoveicolo non idoneo alla Circolazione _____

Firma del Perito Asseveratore

Numero delle Revisioni Complete effettuate

Revisione N°. 1^a 2^a 3^a 4^a 5^a 6^a 7^a 8^a

Firma del Titolare della Autocarrozzeria

Data della Revisione Completa N° _____

Giorno: _____

Mese: _____

Anno: _____

Note/Osservazioni finali